Termómetro digital sin contacto

El termómetro PT3 es un termómetro infrarrojo para la frente sin contacto que en 1 segundo puede conocer la temperatura corporal actual de alguien.

Calificación: Sin calificación
Precio
28,80 €

28,80 €

5,00 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Apto para uso médico en personaFácil de usar y limpiar - Certificado CE0197 (certificado sanitario, clase II)

Alta precisión: el sensor infrarrojo ultrasensible mide la energía IR emitida por la frente y recolecta más de 100 puntos de datos por segundo.

Pruebas rápidas en solo 1 segundo, lea al instante.

- Seguro e higiénico. Diseño sin contacto, medición no invasiva. Vibración suave para alertar cuando se completa una lectura. No hay pitidos molestos. Sostener. Objetivo. Prensa. Solo 3 pasos para probar, fácil para la auto-medición.

- Legible de noche con retroiluminación LED. Además, iHealth Thermometer PT3 está integrado con un sensor de distancia para evitar mediciones no válidas y también el sensor ambiental incorporado realiza los ajustes necesarios para una lectura precisa.

Contenido de la caja: iHealth Thermometer PT3 Manual de instrucciones en inglés, francés y español 2 pilas AAA

- Guía de usuario rápida Cómo medir con el termómetro infrarrojo iHealt Apunte la sonda del termómetro al centro de la frente y mantenga la sonda a menos de 3 cm de distancia desde la frente. PRECISIÓN DE MEDICIÓN DE TERMÓMETRO IR ± 0.4 ° F (± 0.2 ° C) dentro de 95 ° F-107.6 ° F ± 0.5 ° F para otros rangos de temperatura Visualización de temperatura oral equivalente

- RANGO DE MEDICIÓN DE TERMÓMETRO SIN CONTACTO IHEALTH 89.6 ° F -109.2 ° F (32 ° C-42.9 ° C)

RESOLUCIÓN DEL TERMÓMETRO INFRARROJO PT3: 0.1 ° F TIPO DE SENSOR DE MEDICIÓN Sensor de matriz de termopila (sensores infrarrojos) Sensor de distancia Sensor de compensación de temperatura ambiental

- OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL TERMÓMETRO DIGITAL SIN CONTACTO

Gran pantalla LED Dimensiones y peso del dispositivo: 13,7cm x 3,4 cmx 3,9 cm Peso: 90g ?3.17 oz?

ENTORNO OPERATIVO PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN DEL TERMÓMETRO SIN CONTACTO IHELTAT PT3 Temperatura: 59 ° F -104 ° F (15 ° C-40 ° C) Humedad: entre 15% y 85%, sin condensación Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa

CONDICIONES DE ALMACENAJE Unidad principal: -4 ° F ~ 131 ° F (-20 ° C ~ 55 ° C) Humedad: entre 15% y 95%, sin condensación Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPaP

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.